



NOV_CA_06



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

NOV_CA_06

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

24/12/2013

Comune

NOVI DI MODENA

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Boanini Catia

id cruscotto

NOV 058

Via

De Amicis

N° civico

14,18

CAP

41016

Località

UTM E

10°54'10,4148"

UTM N

44°53'36,3408

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0,75	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze, etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
NOV CA 6 001	
NOV CA 6 002	
NOV CA 6 003	
NOV CA 6 004	

NOTE

Occorrerà valutare in che modo rimuovere le lastre a causa del passaggio stretto per accedervi.

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



NOV CA 6 001



NOV CA 6 002



NOV CA 6 003



NOV CA 6 004