



POS_CA_10



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

POS_CA_10

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

08/01/2014

Comune

SAN POSSIDONIO

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

IdoghlaF Kadija

id_cruscotto

POS 110

Via

Molinetto

N° civico

3

CAP

41039

Località

UTM E

10°59'59,582"

UTM N

44°53'17,562"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	50

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☒ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
POS CA 10 (1)	
POS CA 10 (2)	
POS CA 10 (3)	
POS CA 10 (4)	

NOTE

Le lastre sono sul ciglio della strada coperte da un telo di nylon.

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



POS CA 10 (1)



POS CA 10 (2)



POS CA 10 (3)



POS CA 10 (4)