



MIR_CA_16



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

MIR_CA_16

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

28/05/2014

Comune

MIRANDOLA

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Gelati Nobile

id_cruscotto

Via

della Corte

N° civico

5/2

CAP

41037

Località

UTM E

11°10'59,364"

UTM N

44°55'28,267"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
B.Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	1	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Cisterna per acqua	1	
Tubazioni	4	1 ml

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
MIR CA 16 (1)	
MIR CA 16 (2)	
MIR CA 16 (3)	
MIR CA 16 (4)	

NOTE

Nell'area si trova una cisterna e 4 pezzi di tubo, attualmente è un cantiere, ci sono operai e mezzi al lavoro, verificare l'accessibilità prima di intervenire. Pratica MUDE in corso

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



MIR CA 16 (1)



MIR CA 16 (2)



MIR CA 16 (3)



MIR CA 16 (4)