



MED_CA_01



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

MED_CA_01

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

03/01/2014

Comune

MEDOLLA

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

A

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Pincelli Gilberto

id_cruscotto

MED 011

Via

F. Baraldi

N° civico

5

CAP

41036

Località

UTM E

11°6'22,334"

UTM N

44°50'20,931"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	10

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
MED CA 1 (1)	
MED CA 2 (1)	
MED CA 3 (1)	
MED CA 4 (1)	

NOTE

Le lastre di amianto risultano integre, sono posizionate nell'area delle macerie in una zona pericolosa a causa dell'edificio pericolante (vedi foto)

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



MED CA 1 (1)



MED CA 1 (2)



MED CA 1 (3)



MED CA 1 (4)