



FIN_CA_01



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

FIN_CA_01

Gestore SGRUA

Geovest S.r.l.

Data

18/06/2014

Comune

FINALE EMILIA

Provincia

Modena

Invio:

1° 2°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Comune di Finale Emilia -ex palestra comunale

id_cruscotto

FIN 150

Via

Montegrappa

N° civico

CAP

41034

Località

UTM E

11°17'38"

UTM N

44°50'7"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
C.Cumulo macerie frammiste ad amianto	70	0
	0	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Altro (specificare)	0	All'interno dell'area sono presenti alcuni frammenti di dimensione variabile (d

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze, etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome

NOTE

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



FIN CA 01 foto1



FIN CA 01 foto2



FIN CA 01 foto3



FIN CA 01 foto4