



# CAR\_CA\_03



## SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI AMIANTO TRA LE MACERIE

Scheda di rilevazione N°:

CAR\_CA\_03

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

15/05/2014

Comune

CARPI

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

A

### IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Dirigente Comune di Carpi Giovanni Gnoli

id\_cruscotto

CAR 040

Via

Remesina Esterna

N° civico

32

CAP

41012

Località

Fossoli

UTM E

10°54'7,14"

UTM N

44°49'43,962"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
B. Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	3	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Canne fumarie	16	
Tubazioni	20	

### CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
CAR CA 3 (1)	<input type="text"/>
CAR CA 3 (2)	
CAR CA 3 (3)	
CAR CA 3 (4)	
CAR CA 3 (5)	

### NOTE

EX campo di concentramento di Fossoli. Sono state individuate all'interno del cantiere diverse tubazioni e canne fumarie ancora da smontare e da accatastare in una sola zona.

### OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



CAR CA 3 (1)



CAR CA 3 (2)



CAR CA 3 (3)



CAR CA 3 (4)



CAR CA 3 (5)