



MIR_CA_21



SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI AMIANTO TRA LE MACERIE

Scheda di rilevazione N°:

MIR_CA_21

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

28/05/2014

Comune

MIRANDOLA

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Barbi Daniele

id_cruscotto

MIR 288

Via

Grazi

N° civico

19

CAP

41037

Località

Tre Gobbi

UTM E

11°12'5,767"

UTM N

44°55'38,543"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	20
B.Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	1	0
C.Cumulo macerie frammiste ad amianto	20	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Cisterna per acqua	1	

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:


Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
MIR CA 21 (1)	
MIR CA 21 (2)	
MIR CA 21 (3)	
MIR CA 21 (4)	

NOTE

Nell'area si trovano delle lastre e una cisterna e un cum,ulo di macerie di circa 20 mc.

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



MIR CA 21 (1)



MIR CA 21 (2)



MIR CA 21 (3)



MIR CA 21 (4)