



NOVE_CA_01



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

NOVE_CA_01

Gestore SGRUA

Sabar servizi s.p.a.

Data

07/01/2014

Comune

NOVELLARA

Provincia

Reggio Emilia

Invio:

1°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Discarica Sabar SpA

id_cruscotto

Via

Levata

N° civico

64

CAP

42017

Località

UTM E

32T 631236,67

UTM N

4966032,37

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
C.Cumulo macerie frammiste ad amianto	8	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze, etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
P1010346.JPG	
P1010347.JPG	
P1010349.JPG	

NOTE

Le macerie frammiste ad amianto sono state ritirate dal Comune di Rolo in data 17/10/2012 e stoccate nella apposita piazzola costruita in conformità al DL 74 del 06/06/2012 presso la discarica SABAR SpA in Via Levata, 64 - Novellara (RE). Si allega verbale di ispezione Arpa del 18/10/2012

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



P1010346.JPG



P1010347.JPG



P1010349.JPG