


NOV_CA_09



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

NOV_CA_09

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

30/12/2013

Comune

NOVI DI MODENA

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

A

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Ferrari Maria Pia

id_cruscotto

NOV 083

Via

Curiel

N° civico

18

CAP

41016

Località

Rovereto S/S

UTM E

10°57'9,6588"

UTM N

44°50'25,7604"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	60

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☒ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
NOV CA 9 001	
NOV CA 9 002	
NOV CA 9 003	
NOV CA 9 004	

NOTE

Trattasi di basso servizio avente dimensioni pari a circa mt 6x3 con copertura in lastre ondulate in e/c.a. anche i muri perimetrali sono costituiti in lastre ondulate probabilmente anch'esse composte da e/c.a.

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



NOV CA 9 001



NOV CA 9 002



NOV CA 9 003



NOV CA 9 004