


# CON\_CA\_09



## SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI AMIANTO TRA LE MACERIE

Scheda di rilevazione N°:

CON\_CA\_09

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

03/01/2014

Comune

CONCORDIA SULLA SECCHIA

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

B

### IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Negrelli Domizio

id\_cruscotto

CON 098

Via

Cappelletti Stoffi

N° civico

42

CAP

41033

Località

S.Caterina

UTM E

10°58'22,6716"

UTM N

44°56'22,6716"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
B.Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	2	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Cisterna per acqua	1	
Tubazioni	2	
Altro (specificare)	1	Comignolo

### CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
CON CA 9 001	
CON CA 9 002	
CON CA 9 003	
CON CA 9 004	

### NOTE

### OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



CON CA 9 001



CON CA 9 002





CON CA 9 003



CON CA 9 004