


# NOV\_CA\_13



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI  
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

NOV\_CA\_13

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

30/12/2013

Comune

NOVI DI MODENA

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

B

**IDENTIFICAZIONE DEL SITO**

Nome (proprietà)

Gasparini Casari Luciano

id\_cruscotto

NOV 121

Via

Mazzarana

N° civico

84

CAP

41016

Località

Rovereto S/S

UTM E

10°57'39,5928"

UTM N

44°52'2,856"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	5

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

### CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☒ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
NOV CA 13 001	
NOV CA 13 002	
NOV CA 13 003	
NOV CA 13 004	

### NOTE

Il fabbricato a cui sono appoggiate le lastre appare lesionato sul lato destro, sono stati anche eseguiti lavori di puntellamento per messa in sicurezza.

### OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



NOV CA 13 001



NOV CA 13 002





NOV CA 13 003



NOV CA 13 004