


POG_CA_03



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

POG_CA_03

Gestore SGRUA

C.M.V. Servizi s.r.l.

Data

29/07/2014

Comune

POGGIO RENATICO

Provincia

Ferrara

Invio:

2°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Trevisani Saula/Panigalli Giuseppina

id_cruscotto

/

Via

Bianchi

N° civico

3

CAP

44028

Località

UTM E

UTM N

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	66,5

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☒ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
SAM_0392	
SAM_0393	
SAM_0394	
SAM_0395	
SAM_0396	
SAM_0397	
SAM_0398	
SAM_0399	
SAM_0400	
SAM_0401	
SAM_0402	
SAM_0403	

NOTE


OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):

POG_CA_03



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

POG_CA_03

Gestore SGRUA

C.M.V. Servizi s.r.l.

Data

29/07/2014

Comune

POGGIO RENATICO

Provincia

Ferrara

Invio:

2°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Trevisani Saula/Panigalli Giuseppina

id_cruscotto

/

Via

Bianchi

N° civico

3

CAP

44028

Località

UTM E

UTM N

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	66,5

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☒ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
SAM_0392	
SAM_0393	
SAM_0394	
SAM_0395	
SAM_0396	
SAM_0397	
SAM_0398	
SAM_0399	
SAM_0400	
SAM_0401	
SAM_0402	
SAM_0403	

NOTE

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



SAM_0392.JPG



SAM_0393.JPG



SAM_0394.JPG



SAM_0395.JPG



SAM_0396.JPG



SAM_0397.JPG

SAM_0398.JPG



SAM_0399.JPG





SAM_0400.JPG



SAM_0401.JPG

SAM_0402.JPG



SAM_0403.JPG

