


CAV_CA_12



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

CAV_CA_12

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

02/01/2014

Comune

CAVEZZO

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Senese Luigi

id_cruscotto

CAV 140

Via

Nespole

N° civico

25

CAP

41032

Località

UTM E

11°0'48,113"

UTM N

44°49'51,179"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	30
B.Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	3	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Cisterna per acqua	3	

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

250

Distanza dalla via d'accesso m:

50

Difficoltà:

B (bassa)

Presenza di erba o altro da
ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e
sicurezza
dell'area:

Buona

Necessità di
migliorare
l'illuminazione:

No

Possibilità
d'esondazione,
allagamenti:

No

Elementi
problematici:

No

Necessità di
isolare servizi o
strutture:

No

Presenza di altri
pericoli
(pendenze,etc):

No

Necessità di
piattaforma o altro
per raggiungere le
macerie:

No

Presenza di
strutture con
copertura in e/ca
danneggiata:

No

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome

CAV CA 12 (1)
CAV CA 12 (2)
CAV CA 12 (3)
CAV CA 12 (4)
CAV CA 12 (5)

NOTE

Sono presenti in cantiere n. 3 cisterne da acqua, circa 30 mq di lastre e alcuni frammenti raccolti in una bacinella di plastica.

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Beltrami Matteo

Altro (proprietà):



CAV CA 12 (1)



CAV CA 12 (2)



CAV CA 12 (3)



CAV CA 12 (4)



CAV CA 12 (5)