



MIR_CA_13



SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI AMIANTO TRA LE MACERIE

Scheda di rilevazione N°:

MIR_CA_13

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

07/01/2014

Comune

MIRANDOLA

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Ing. Gatto Corrado per Comune di Mirandola

id_cruscotto

MIR 274

Via

Gramsci

N° civico

260

CAP

41037

Località

Cividale

UTM E

11°5'54,9132"

UTM N

44°53'29,022"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
B. Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	0	0
	1	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Cisterna per acqua	1	

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
MIR CA 13 001	
MIR CA 13 002	

NOTE

Al sopralluogo presente anche AUSL di Mirandola - Operatore: Piazzola Anna e Mantovani Gino.

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



MIR CA 13 001



MIR CA 13 002