


POS_CA_03



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

POS_CA_03

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

03/01/2014

Comune

SAN POSSIDONIO

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

A

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Pulinelli Stefano

id_cruscotto

POS 056

Via

Secchia

N° civico

60

CAP

41039

Località

UTM E

10°57'47,9088"

UTM N

44°52'21,4824

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	45

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
POS CA 3 003	
POS CA 3 004	
POS CA 3 005	
POS CA 3 006	
POS CA 3 007	
POS CA 3 008	
POS CA 3 009	
POS CA 3 001	
POS CA 3 002	

NOTE

In fase di rimozione delle lastre dovranno essere spostate alcune rotoballe che si trovano in adiacenza alla parete.

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



POS CA 3 001



POS CA 3 002



POS CA 3 003



POS CA 3 004



POS CA 3 005



POS CA 3 006



POS CA 3 007



POS CA 3 008



POS CA 3 009