



POS_CA_04



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

POS_CA_04

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

08/01/2014

Comune

SAN POSSIDONIO

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Bafundi Rosa

id_cruscotto

POS 068

Via

Matteotti

N° civico

396

CAP

41039

Località

UTM E

10°57'54,055"

UTM N

44°51'32,018"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	100

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome

POS CA 4 (1)

POS CA 4 (2)

POS CA 4 (3)

POS CA 4 (4)

NOTE

Lastre di amianto appoggiate alla parete della casa.

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



POS CA 4 (1)



POS CA 4 (2)



POS CA 4 (3)



POS CA 4 (4)