


# FIN\_CA\_11



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI  
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

**FIN\_CA\_11**

Gestore SGRUA

Geovest S.r.l.

Data

19/06/2014

Comune

FINALE EMILIA

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

**A**

**IDENTIFICAZIONE DEL SITO**

Nome (proprietà)

Zara Vincenzo

id\_cruscotto

Via

Rega

N° civico

10

CAP

41034

Località

Alberone

UTM E

11°17'59"

UTM N

44°48'33"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
D.Copertura danneggiata	0	40

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

### CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:


Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
FIN CA 11 - foto1	
FIN CA 11 - foto2	
FIN CA 11 - pianta	

### NOTE

Il fabbricato è per metà di proprietà del Sig. D'Aiello Mario (scheda FIN CA 10). La rimozione del m. c. a. è preliminare alla demolizione.

### OPERATORI


Comune:

Gestore:


Altro (proprietà):



FIN CA 11-foto 1  
.JPG



FIN CA 11-foto 2  
.JPG



FIN CA 11-pianta  
.pdf