


MED_CA_17



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

MED_CA_17

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

07/01/2014

Comune

MEDOLLA

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Bortoli Diana

id_cruscotto

MED 147

Via

Rubadello

N° civico

20

CAP

41036

Località

UTM E

11°5'23,327"

UTM N

44°50'44,326"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
B.Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	1	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Cisterna per acqua	1	

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:


Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
MED CA 17 (1)	
MED CA 17 (2)	
MED CA 17 (3)	
MED CA 17 (4)	

NOTE

La cisterna è stata posizionata in una zona scomoda da raggiungere, il proprietario la sposterà con il muletto in una posizione comoda da caricare.

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



MED CA 17 (1)



MED CA 17 (2)



MED CA 17 (3)



MED CA 17 (4)