


CAV_CA_05



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

CAV_CA_05

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

08/01/2014

Comune

CAVEZZO

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Tinti Mario

id_cruscotto

CAV 049

Via

Nuova Molza

N° civico

4

CAP

41032

Località

Motta

UTM E

10°59'30,778"

UTM N

44°49'58,187"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	20
B.Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	0	0,5

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Canne fumarie	1	

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
CAV CA 5 (1)	
CAV CA 5 (2)	
CAV CA 5 (3)	
CAV CA 5 (4)	

NOTE

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



CAV CA 5 (1)



CAV CA 5 (2)



CAV CA 5 (3)



CAV CA 5 (4)