



CON_CA_11



SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI AMIANTO TRA LE MACERIE

Scheda di rilevazione N°:

CON_CA_11

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

02/01/2014

Comune

CONCORDIA SULLA SECCHIA

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Dallolio Luciano

id_cruscotto

CON 105

Via

Terzi e Livelli

N° civico

117

CAP

41033

Località

S. Giovanni

UTM E

10°58'12,4176"

UTM N

44°53'23,6652"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
B. Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	1	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Cisterna per acqua	1	

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:


Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
CON CA 11 001	
CON CA 11 002	
CON CA 11 003	

NOTE

La cisterna si presenta rotta in più punti.

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



CON CA 11 001



CON CA 11 002



CON CA 11 003