


# NOV\_CA\_11



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI  
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

NOV\_CA\_11

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

30/12/2013

Comune

NOVI DI MODENA

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

A

**IDENTIFICAZIONE DEL SITO**

Nome (proprietà)

Chizzini Irma

id\_cruscotto

NOV 088

Via

IV Novembre

N° civico

68

CAP

41016

Località

Rovereto S/S

UTM E

10°57'0,2124"

UTM N

44°5032,226"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A. Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	12

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

### CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:


Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze, etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
NOV CA 11 001	
NOV CA 11 002	
NOV CA 11 003	
NOV CA 11 004	

### NOTE

Trattasi di copertura in lastre ondulate in e/c.a. oltre ad altre lastre poste a fianco a terra.

### OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



NOV CA 11 001



NOV CA 11 002



NOV CA 11 003



NOV CA 11 004