



CON_CA_06



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

CON_CA_06

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

03/01/2014

Comune

CONCORDIA SULLA SECCHIA

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Barbi Simona

id_cruscotto

CON 094

Via

Corriera

N° civico

31-35

CAP

41033

Località

S. Caterina

UTM E

10°57'55,1592"

UTM N

44°55'47,4276"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	6	0
B.Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	6	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Cisterna per acqua	6	

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
CON CA 6 001	
CON CA 6 002	
CON CA 6 003	
CON CA 6 004	
CON CA 6 005	
CON CA 6 006	
CON CA 6 007	
CON CA 6 008	
CON CA 6 009	
CON CA 6 010	
CON CA 6 011	
CON CA 6 012	
CON CA 6 013	

NOTE

La lastre ondulate si presentano molto frammentate.

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Lusetti Roberto

Altro (proprietà):



CON CA 6 001



CON CA 6 002



CON CA 6 003



CON CA 6 004



CON CA 6 005



CON CA 6 006



CON CA 6 007



CON CA 6 008



CON CA 6 009



CON CA 6 010



CON CA 6 011



CON CA 6 012



CON CA 6 013