


CON_CA_03



SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI AMIANTO TRA LE MACERIE

Scheda di rilevazione N°:

CON_CA_03

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

31/12/2013

Comune

CONCORDIA SULLA SECCHIA

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Barbi Giorgio

id_cruscotto

CON 052

Via

Martiri della Libertà

N° civico

98

CAP

41033

Località

Fossa

UTM E

11°1'14,4444"

UTM N

44°55'21,1872"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	3	0
B.Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	1	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Cisterna per acqua	1	

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
CON CA 3 001	
CON CA 3 002	
CON CA 3 003	
CON CA 3 004	

NOTE

Dovrà essere accuratamente ispezionato il folto ed alto manto erboso che ricopre l'area al fine di rimuovere ogni frammento eventualmente presente.

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



CON CA 3 001



CON CA 3 002



CON CA 3 003



CON CA 3 004