



# POS\_CA\_01



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI  
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

**POS\_CA\_01**

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

03/01/2014

Comune

SAN POSSIDONIO

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

**B**

**IDENTIFICAZIONE DEL SITO**

Nome (proprietà)

Masi Benito

id\_cruscotto

POS 041

Via

Matteotti

N° civico

104

CAP

41039

Località

UTM E

10°59'16,9152"

UTM N

44°53'2,364"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
B.Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	1	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Cisterna per acqua	1	

### CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:


Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
POS CA 1 001	
POS CA 1 002	
POS CA 1 003	

### NOTE

### OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



POS CA 1 001



POS CA 1 002



POS CA 1 003