


CON_CA_04



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

CON_CA_04

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

02/01/2014

Comune

CONCORDIA SULLA SECCHIA

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Gozzi Ottaviano

id_cruscotto

CON 086

Via

Viazzolo

N° civico

6

CAP

41033

Località

S. Giovanni

UTM E

10°58'4,5264"

UTM N

44°53'53,1024"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	3	0
B.Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	1	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Cisterna per acqua	1	

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
CON CA 4 001	
CON CA 4 002	
CON CA 4 003	
CON CA 4 004	

NOTE

La lastre in e/c.a. si trovano in prossimità del ricovero attrezzi sia nell'area posta ad est dello stesso, dove è presente anche la cisterna.

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



CON CA 4 001



CON CA 4 002



CON CA 4 003



CON CA 4 004