



MIR_CA_19



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

MIR_CA_19

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

28/05/2014

Comune

MIRANDOLA

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Benatti Carmen

id_cruscotto

Via

dei Fabbri

N° civico

35

CAP

41037

Località

UTM E

11°6'3,418"

UTM N

44°53'48,474"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	50
B.Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	3	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Altro (specificare)	0	Frammenti di lastre che il proprietario ha insaccato e appoggiato su un carro

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
MIR CA 19 (1)	
MIR CA 19 (2)	
MIR CA 19 (3)	
MIR CA 19 (4)	
MIR CA 19 (1)	
MIR CA 19 (2)	
MIR CA 19 (3)	
MIR CA 19 (4)	

NOTE

Lastre intere e sacchi contenenti frammenti.

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



MIR CA 19 (1)



MIR CA 19 (2)



MIR CA 19 (3)



MIR CA 19 (4)