



# FIN\_CA\_02



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI  
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

FIN\_CA\_02

Gestore SGRUA

Geovest S.r.l.

Data

18/06/2014

Comune

FINALE EMILIA

Provincia

Modena

Invio:

1° 2°

Macrocategoria:

B

**IDENTIFICAZIONE DEL SITO**

Nome (proprietà)

Comune di Finale Emilia Campo Sportivo

id\_cruscotto

FIN 144

Via

Viale Stazione

N° civico

CAP

41034

Località

Campo sportivo

UTM E

11°17'19"

UTM N

44°49'54"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
C.Cumulo macerie frammiste ad amianto	2	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

### CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

30

Distanza dalla via d'accesso m:

0

Difficoltà:

B (bassa)

Presenza di erba o altro da  
ripulire:

No

☒ Asfaltata

☐ Autobloccanti

☐ Ghiaia

☐ Prato

☐ Campo incolto

Accessibilità e  
sicurezza  
dell'area:

L'area è recintata ed è dotata di cancello;  
il materiale è sito nell'area adiacente al  
parcheggio su Via Fratelli Bonacatti

Necessità di  
migliorare  
l'illuminazione:

No

Possibilità  
d'esondazione,  
allagamenti:

No

Elementi  
problematici:

Nessuno

Necessità di  
isolare servizi o  
strutture:

Presenza di altri  
pericoli  
(pendenze,etc):

No

Necessità di  
piattaforma o altro  
per raggiungere le  
macerie:

Presenza di  
strutture con  
copertura in e/ca  
danneggiata:

No

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome

FIN CA 02 - foto1

FIN CA 02 - foto1

### NOTE

### OPERATORI

Comune:

Marchetti Giorgio

Gestore:

Silvia Cavani

Altro (proprietà):

Ausl Anna Piazzolla



FIN CA 02 foto1



FIN CA 02 foto2