


# MIR\_CA\_37



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI  
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

**MIR\_CA\_37**

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

16/06/2014

Comune

MIRANDOLA

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

**B**

**IDENTIFICAZIONE DEL SITO**

Nome (proprietà)

Barbi Alberto

id\_cruscotto

Via

Statale Nord

N° civico

132

CAP

41037

Località

UTM E

11°4'8,57"

UTM N

44°54'53,841"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	40

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

### CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:


Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
MIR CA 37 (1)	
MIR CA 37 (2)	
MIR CA 37 (3)	
MIR CA 37 (4)	

### NOTE

Nel cortile si trova un bancale con circa 40 mq di lastre di c.a. intatte.

### OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



MIR CA 37 (1)



MIR CA 37 (2)





MIR CA 37 (3)



MIR CA 37 (4)