


CAV_CA_13



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

CAV_CA_13

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

02/05/2014

Comune

CAVEZZO

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Bertolasi Andrea

id_cruscotto

CAV 145

Via

Malaspina

N° civico

40

CAP

41032

Località

UTM E

10°59'7,72"

UTM N

44°51'23,873"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0,5	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:


Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
CAV CA 13 (1)	
CAV CA 13 (2)	
CAV CA 13 (3)	
CAV CA 13 (4)	

NOTE

I frammenti di amianto sono stati raccolti dal proprietario e posti all'interno di un barile di plastica blu e posizionati in una zona difficile da raggiungere, il barile però si movimentava senza problemi a mano.

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



CAV CA 13 (1)



CAV CA 13 (2)



CAV CA 13 (3)



CAV CA 13 (4)