



FIN\_CA\_09



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI  
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

**FIN\_CA\_09**

Gestore SGRUA

Geovest S.r.l.

Data

15/07/2014

Comune

FINALE EMILIA

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

**A**

**IDENTIFICAZIONE DEL SITO**

Nome (proprietà)

Casoni Mario

id\_cruscotto

Via

Nazario Sauro

N° civico

2

CAP

41034

Località

UTM E

11°17'37"

UTM N

44°49'52"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
D.Copertura danneggiata	0	230

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

### CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☒ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome


### NOTE

### OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



FIN CA 09-  
ubicazione.pdf



FIN CA 09-vista  
obliqua.pdf