



POS_CA_14



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

POS_CA_14

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

09/01/2014

Comune

SAN POSSIDONIO

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Silvestri Angelo

id_cruscotto

POS 134

Via

Secchia

N° civico

12

CAP

41039

Località

UTM E

10°58'27,532"

UTM N

44°53'21,707"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	30
C.Cumulo macerie frammiste ad amianto	20	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:


Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
POS CA 14 (1)	
POS CA 14 (2)	
POS CA 14 (3)	
POS CA 14 (4)	
POS CA 14 (5)	
POS CA 14 (6)	

NOTE

Mucchio di macerie contaminato da amianto e frammenti di lastre posizionati sopra ad un carro.

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



POS CA 14 (1)



POS CA 14 (2)



POS CA 14 (3)



POS CA 14 (4)



POS CA 14 (5)



POS CA 14 (6)