



CON_CA_15



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

CON_CA_15

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

31/12/2013

Comune

CONCORDIA SULLA SECCHIA

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Capelli Costantino

id_cruscotto

CON 139

Via

per Novi

N° civico

56

CAP

41033

Località

S. Giovanni

UTM E

10°57'27,9792"

UTM N

44°53'47,778"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	35

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☒ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
CON CA 15 001	
CON CA 15 002	
CON CA 15 003	
CON CA 15 004	

NOTE

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



CON CA 15 001



CON CA 15 002



CON CA 15 003



CON CA 15 004