


CON_CA_17



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

CON_CA_17

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

02/01/2014

Comune

CONCORDIA SULLA SECCHIA

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Bizzari Dino

id_cruscotto

CON 142

Via

per Novi

N° civico

60

CAP

41033

Località

S. Giovanni

UTM E

10°57'27,4284"

UTM N

44°53'45,9276"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0,5	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:


Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
CON CA 17 001	
CON CA 17 002	
CON CA 17 003	

NOTE

Le lastre si presentano rotte in più punti ed in piccoli frammenti.

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



CON CA 17 001



CON CA 17 002



CON CA 17 003