


MED_CA_02



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

MED_CA_02

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

03/01/2014

Comune

MEDOLLA

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Goldoni Angles

id_cruscotto

MED 017

Via

Provinciale

N° civico

88-90

CAP

41036

Località

UTM E

11°5'39,394"

UTM N

44°50'10,846"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	80

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
MED CA 2 (1)	
MED CA 2 (2)	
MED CA 2 (3)	
MED CA 2 (4)	
MED CA 2 (5)	
MED CA 2 (6)	
MED CA 2 (7)	

NOTE

Le lastre sono stocate dietro al bassocomodo a confine della proprietà

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



MED CA 2 (1)



MED CA 2 (2)



MED CA 2 (3)



MED CA 2 (4)



MED CA 2 (5)



MED CA 2 (6)



MED CA 2 (7)