



POS_CA_17



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

POS_CA_17

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

08/01/2014

Comune

SAN POSSIDONIO

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Don Aleardo Mantovani

id_cruscotto

POS 141

Via

Malcantone

N° civico

9

CAP

41039

Località

UTM E

10°59'41,96"

UTM N

44°53'35,095"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
C.Cumulo macerie frammiste ad amianto	5	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:


Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
POS CA 17 (1)	
POS CA 17 (2)	
POS CA 17 (3)	
POS CA 17 (4)	
POS CA 17 (5)	

NOTE

Le lastre presenti in cantiere sono di materiale ecologico, raccogliere solo il mucchio di macerie miste ad amianto.

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



POS CA 17 (1)



POS CA 17 (2)



POS CA 17 (3)



POS CA 17 (4)



POSCA 17 (5)