



# SFP\_CA\_15



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI  
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

**SFP\_CA\_15**

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

23/12/2013

Comune

SAN FELICE SUL PANARO

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

**B**

**IDENTIFICAZIONE DEL SITO**

Nome (proprietà)

Comune di S. Felice - Tecnico Molinari Giuseppe

id\_cruscotto

SFP 150

Via

Borgo

N° civico

120

CAP

41038

Località

UTM E

11°8'30,923"

UTM N

44°49'52,611"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
B.Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	2	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Cisterna per acqua	2	

### CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

300

Distanza dalla via d'accesso m:

10

Difficoltà:

B (bassa)

Presenza di erba o altro da  
ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e  
sicurezza  
dell'area:

Buona

Necessità di  
migliorare  
l'illuminazione:

No

Possibilità  
d'esondazione,  
allagamenti:

No

Elementi  
problematici:

No

Necessità di  
isolare servizi o  
strutture:

No

Presenza di altri  
pericoli  
(pendenze,etc):

No

Necessità di  
piattaforma o altro  
per raggiungere le  
macerie:

No

Presenza di  
strutture con  
copertura in e/ca  
danneggiata:

No

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome

SFP CA 15 (1)

SFP CA 15 (2)

SFP CA 15 (3)

SFP CA 15 (4)

### NOTE

### OPERATORI

Comune:

Gestore:

Beltrami Matteo

Altro (proprietà):



SFP CA 15 (1)



SFP CA 15 (2)





SFP CA 15 (3)



SFP CA 15 (4)