



NOV_CA_08



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

NOV_CA_08

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

30/12/2013

Comune

NOVI DI MODENA

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

A

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Gaiotto Gino

id_cruscotto

NOV 080

Via

Barberi

N° civico

8

CAP

41016

Località

Rovereto S/S

UTM E

10°56'58,3728"

UTM N

44°50'47,7888"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
D.Copertura danneggiata	0	35

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome

NOV CA 8 001
NOV CA 8 002
NOV CA 8 003
NOV CA 8 004

NOTE

L'area circostante la copertura in eternit si presenta incolta e con fitta vegetazione in stato di abbandono.

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



NOV CA 8 01



NOV CA 8 02



NOV CA 8 03



NOV CA 8 04