


SFP_CA_17



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

SFP_CA_17

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

06/06/2014

Comune

SAN FELICE SUL PANARO

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

A

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Preti Paolo

id_cruscotto

Via

Perossaro

N° civico

1374

CAP

41038

Località

S. Felice

UTM E

11°7'19,256"

UTM N

44°50'3,108"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
C.Cumulo macerie frammiste ad amianto	500	0
D.Copertura danneggiata	0	1000

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☒ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
SFP CA 17 (1)	
SFP CA 17 (2)	
SFP CA 17 (3)	
SFP CA 17 (4)	
SFP CA 17 (5)	
SFP CA 17 (6)	

NOTE

Edificio altamente pericolante. Tetto crollato all'interno.
Verificare procedura Sfinge

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



SFP CA 17 (1)



SFP CA 17 (2)



SFP CA 17 (3)



SFP CA 17 (4)



SFP CA 17 (5)



SFP CA 17 (6)