



CPS_CA_02



SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI AMIANTO TRA LE MACERIE

Scheda di rilevazione N°:

CPS_CA_02

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

23/12/2013

Comune

CAMPOSANTO

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Testi Maria Pia

id_cruscotto

CPS 028

Via

Panaria Est

N° civico

312

CAP

41031

Località

UTM E

11°10'51,339"

UTM N

44°47'54,568"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
B. Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	1	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Cisterna per acqua	1	

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

150

Distanza dalla via d'accesso m:

80

Difficoltà:

B (bassa)

Presenza di erba o altro da
ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e
sicurezza
dell'area:

Buona

Necessità di
migliorare
l'illuminazione:

Possibilità
d'esondazione,
allagamenti:

Elementi
problematici:

Necessità di
isolare servizi o
strutture:

Presenza di altri
pericoli
(pendenze,etc):

Necessità di
piattaforma o altro
per raggiungere le
macerie:

Presenza di
strutture con
copertura in e/ca
danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome

CPS CA 2 (1)
CPS CA 2 (2)
CPS CA 2 (3)
CPS CA 2 (4)
CPS CA 2 (5)

NOTE

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Beltrami Matteo

Altro (proprietà):

proprietà Testi Mari



CPS CA 2 (1)



CPS CA 2 (2)



CPS CA 2 (3)



CPS CA 2 (4)



CPS CA 2 (5)