


CAV_CA_04



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

CAV_CA_04

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

03/01/2014

Comune

CAVEZZO

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

A

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Barbanti Alade

id_cruscotto

CAV 038

Via

Santa Liberata

N° civico

25

CAP

41032

Località

UTM E

11°2'11,212"

UTM N

44°50'26,087"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	100
C.Cumulo macerie frammiste ad amianto	200	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
CAV CA 4 (1)	
CAV CA 4 (2)	
CAV CA 4 (3)	
CAV CA 4 (4)	
CAV CA 4 (5)	
CAV CA 4 (6)	
CAV CA 4 (7)	
CAV CA 4 (8)	

NOTE

Una parte di lastre sono state separate dalle macerie circa 100 mq, la rimanenza è mescolata alle macerie. Il proprietario mi ha detto che la copertura era circa 800 mq. Nel cumulo di macerie si trovano molti frammenti sparsi.

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



CAV CA 4 (1)



CAV CA 4 (2)



CAV CA 4 (3)



CAV CA 4 (4)



CAV CA 4 (5)



CAV CA 4 (6)



CAV CA 4 (7)



CAV CA 4 (8)