



# SFP\_CA\_03



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI  
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

**SFP\_CA\_03**

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

23/12/2013

Comune

SAN FELICE SUL PANARO

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

**B**

**IDENTIFICAZIONE DEL SITO**

Nome (proprietà)

Porta Luisa

id\_cruscotto

SFP 023

Via

Canalino

N° civico

2974

CAP

41038

Località

San Biagio

UTM E

11°7'14,921"

UTM N

44°51'6,924"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	10

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

### CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

50

Distanza dalla via d'accesso m:

10

Difficoltà:

B (bassa)

Presenza di erba o altro da  
ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e  
sicurezza  
dell'area:

Buona

Necessità di  
migliorare  
l'illuminazione:

No

Possibilità  
d'esondazione,  
allagamenti:

No

Elementi  
problematici:

No

Necessità di  
isolare servizi o  
strutture:

No

Presenza di altri  
pericoli  
(pendenze,etc):

No

Necessità di  
piattaforma o altro  
per raggiungere le  
macerie:

No

Presenza di  
strutture con  
copertura in e/ca  
danneggiata:

No

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome

SFP CA 3 (1)  
SFP CA 3 (2)  
SFP CA 3 (3)  
SFP CA 3 (4)  
SFP CA 3 (5)  
SFP CA 3 (6)

### NOTE

### OPERATORI

Comune:

Gestore:

Beltrami Matteo

Altro (proprietà):



SFP CA 3 (1)



SFP CA 3 (2)





SFP CA 3 (3)



SFP CA 3 (4)



SFP CA 3 (5)



SFP CA 3 (6)