



# MIR\_CA\_32



## SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI AMIANTO TRA LE MACERIE

Scheda di rilevazione N°:

**MIR\_CA\_32**

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

09/06/2014

Comune

MIRANDOLA

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

**B**

### IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Pincelli Gabriella

id\_cruscotto

Via

dei Fabbri

N° civico

37-39

CAP

41037

Località

Cividale

UTM E

11°6'5,678"

UTM N

44°53'44,699"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	20
B.Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	1,5	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Cisterna per acqua	1	
Cassette per animali	1	

### CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

300

Distanza dalla via d'accesso m:

30

Difficoltà:

B (bassa)

Presenza di erba o altro da  
ripulire:

/

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e  
sicurezza  
dell'area:

/

Necessità di  
migliorare  
l'illuminazione:

/

Possibilità  
d'esondazione,  
allagamenti:

/

Elementi  
problematici:

/

Necessità di  
isolare servizi o  
strutture:

/

Presenza di altri  
pericoli  
(pendenze,etc):

/

Necessità di  
piattaforma o altro  
per raggiungere le  
macerie:

/

Presenza di  
strutture con  
copertura in e/ca  
danneggiata:

/

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome

MIR CA 32 (1)

MIR CA 32 (2)

MIR CA 32 (3)

MIR CA 32 (4)

### NOTE

Sono presenti lastre, una cisterna rotta e una cuccia da cane.

### OPERATORI

Comune:

/

Gestore:

Matteo Beltrami

Altro (proprietà):

proprietà Pincelli G



MIR CA 32 (1)



MIR CA 32 (2)





MIR CA 32 (3)



MIR CA 32 (4)