


# CAV\_CA\_17



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI  
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

CAV\_CA\_17

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

29/05/2014

Comune

CAVEZZO

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

A

**IDENTIFICAZIONE DEL SITO**

Nome (proprietà)

Morselli Corrado

id\_cruscotto

Via

Dell'Artigianato

N° civico

3

CAP

41032

Località

UTM E

11°2'9,377"

UTM N

44°49'55"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
C.Cumulo macerie frammiste ad amianto	0	300

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

### CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☒ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
CAV CA 17 (1)	
CAV CA 17 (2)	
CAV CA 17 (3)	
CAV CA 17 (4)	

### NOTE

Si tratta della copertura di un capannone crollata al suo interno. La superficie è di circa 300 mq ai quali vanno aggiunte le macerie del soffitto.  
Verificare se aderisce a Sfinge

### OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



CAV CA 17 (1)



CAV CA 17 (2)



CAV CA 17 (3)



CAV CA 17 (4)