



NOV_CA_10



SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI AMIANTO TRA LE MACERIE

Scheda di rilevazione N°:

NOV_CA_10

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

30/12/2013

Comune

NOVI DI MODENA

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Garuti Guido

id_cruscotto

NOV 085

Via

Savino Forti

N° civico

95

CAP

41016

Località

Rovereto S/S

UTM E

10°57'4,7952"

UTM N

44°50'29,0832"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
B. Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	2	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Cisterna per acqua	2	
Altro (specificare)	0	una delle due cisterne è rotta

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
NOV CA 10 001	
NOV CA 10 002	
NOV CA 10 003	

NOTE

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



NOV CA 10 001



NOV CA 10 002



NOV CA 10 003