



FIN_CA_06



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

FIN_CA_06

Gestore SGRUA

Geovest S.r.l.

Data

15/07/2014

Comune

FINALE EMILIA

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

A

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Ex Bellentani

id_cruscotto

Via

per Modena

N° civico

CAP

41034

Località

Massa Finalese

UTM E

11°12'8"

UTM N

44°50'41"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
C.Cumulo macerie frammiste ad amianto	200	0
D.Copertura danneggiata	0	2000

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☒ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Area accessibile tramite strada asfaltata

Necessità di migliorare l'illuminazione:

No

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

L'area è posta a fianco di un canale

Elementi problematici:

L'area interessata dall'intervento è molto vasta

Necessità di isolare servizi o strutture:

Da verificare

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Si sono presenti strutture pericolanti

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Si è necessaria la piattaforma per la copertura in quota (altezza massima 10 m)

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

Si

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome

EX-BELLENTANI

NOTE

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



FIN CA 06-foto 1.pdf