


# CON\_CA\_10



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI  
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

CON\_CA\_10

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

02/01/2014

Comune

CONCORDIA SULLA SECCHIA

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

B

**IDENTIFICAZIONE DEL SITO**

Nome (proprietà)

Pederzoli Paola

id\_cruscotto

CON 103

Via

Terzi Livelli

N° civico

93

CAP

41033

Località

S.Giovanni

UTM E

10°58'13,5552"

UTM N

44°53'25,3536"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	2	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

### CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
CON CA 10 001	
CON CA 10 002	
CON CA 10 003	
CON CA 10 004	

### NOTE

Il materiale contenente e/c.a. presente in questo cantiere comprende anche quello rinvenuto nel cantiere con scheda ex CON\_CA\_08 (eliminato)

### OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



CON CA 10 001



CON CA 10 002





CON CA 10 003



CON CA 10 004