



FIN_CA_05



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

FIN_CA_05

Gestore SGRUA

Geovest S.r.l.

Data

16/07/2014

Comune

FINALE EMILIA

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

A

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Bergamini Giovanni

id_cruscotto

Via

Serraglio

N° civico

67

CAP

41034

Località

UTM E

11°20'48"

UTM N

44°52'21"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
D.Copertura danneggiata	0	250

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome
FIN CA 05 - ubicazione e obliqua

NOTE

Per un errore nei documenti provenienti dal Comune il civico indicato è il numero "45" in realtà il sito in esame è ubicato al civico "67". Le coordinate infatti sono relative all'ubicazione corretta

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):

FIN CA 05-
ubicaz. e
obliqua.pdf



FIN CA 05-
ubicaz. e
obliqua.pdf



