



SFP_CA_14



SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI AMIANTO TRA LE MACERIE

Scheda di rilevazione N°:

SFP_CA_14

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

02/01/2014

Comune

SAN FELICE SUL PANARO

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Casoni Devis

id_cruscotto

SFP 118

Via

Perossaro

N° civico

26

CAP

41038

Località

UTM E

11°8'24,482"

UTM N

44°49'58,506"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
B.Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	1	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Cisterna per acqua	1	

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☒ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:


Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
SFP CA 14 (1)	
SFP CA 14 (2)	
SFP CA 14 (3)	
SFP CA 14 (4)	

NOTE

Presenza di una cisterna in amianto nella parte centrale dell'area, appoggiata al muro di confine con la ferrovia.

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



SFP CA 14 (1)



SFP CA 14 (2)



SFP CA 14 (3)



SFP CA 14 (4)