


MED_CA_10



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

MED_CA_10

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

07/01/2014

Comune

MEDOLLA

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Gelatti Glauco

id_cruscotto

MED 072

Via

Montalbano

N° civico

36

CAP

41036

Località

UTM E

11°2'53,33"

UTM N

44°50'55,074"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
B.Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	1	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Cisterna per acqua	1	

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

250

Distanza dalla via d'accesso m:

20

Difficoltà:

B (bassa)

Presenza di erba o altro da
ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e
sicurezza
dell'area:

Buona

Necessità di
migliorare
l'illuminazione:

No

Possibilità
d'esondazione,
allagamenti:

No

Elementi
problematici:

No

Necessità di
isolare servizi o
strutture:

No

Presenza di altri
pericoli
(pendenze,etc):

No

Necessità di
piattaforma o altro
per raggiungere le
macerie:

No

Presenza di
strutture con
copertura in e/ca
danneggiata:

No

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome

MED CA 10 (1)

MED CA 10 (2)

MED CA 10 (3)

MED CA 10 (4)

NOTE

OPERATORI

Comune:

Tartarini Marco

Gestore:

Beltrami Matteo

Altro (proprietà):



MED CA 10 (1)



MED CA 10 (2)



MED CA 10 (3)



MED CA 10 (4)