



POS_CA16



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

POS_CA_16

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

08/01/2014

Comune

SAN POSSIDONIO

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Fontana Quinto

id_cruscotto

POS 140

Via

Matteotti

N° civico

64

CAP

41039

Località

UTM E

10°59'38,097"

UTM N

44°53'20,599"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
C.Cumulo macerie frammiste ad amianto	30	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

200

Distanza dalla via d'accesso m:

40

Difficoltà:

B (bassa)

Presenza di erba o altro da
ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e
sicurezza
dell'area:

Buona

Necessità di
migliorare
l'illuminazione:

No

Possibilità
d'esondazione,
allagamenti:

No

Elementi
problematici:

No

Necessità di
isolare servizi o
strutture:

No

Presenza di altri
pericoli
(pendenze,etc):

No

Necessità di
piattaforma o altro
per raggiungere le
macerie:

No

Presenza di
strutture con
copertura in e/ca
danneggiata:

No

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome

POS CA 16 (1)
POS CA 16 (2)
POS CA 16 (3)
POS CA 16 (4)

NOTE

Cumulo di macerie con residui di amianto

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Beltrami Matteo

Altro (proprietà):



POS CA 16 (1)



POS CA 16 (2)



POS CA 16 (3)



POS CA 16 (4)